

Bâtiment « GPAC » à Mérignac (33)



PRESTATIONS RÉALISÉES :

ASSISTANCE À MAÎTRISE D'OUVRAGE –
RECETTE CONTRADICTOIRE DE
L'INFRASTRUCTURE VDI

- Cuivre

CONTACT MAITRISE D'OUVRAGE

Mr Arnaud DROUAULT

Tel : 06 64 01 86 60

Email : arnaud.drouault@bnpparibas.com



BNP PARIBAS

DESCRIPTION DU PROJET

Secteur d'activité	: Bancaire
Surface	: 3.000 m ²
Nombre de tests réalisés	: 500
Montant de la prestation ARC	: 6.300 € HT
Etat d'avancement	: Livré en 2014

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

- 456 liaisons Cuivre 4 paires testés suivant la norme ISO 11801 PL2 Class Ea
- Mission réalisée en horaires décalés afin de ne pas gêner les collaborateurs
- Contrôle visuel réalisé en même temps que la recette contradictoire (raccordements, cheminements, mises à la terre, étiquetages, etc.)