

Bâtiment « DISFE » à Gradignan (33)



PRESTATIONS RÉALISÉES :

ASSISTANCE À MAÎTRISE D'OUVRAGE – AUDIT DU SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE

- Organisation du système (locaux informatiques, etc.)
- Distribution cuivre des caméras
- Alimentation électrique des caméras
- Audit réseau

CONTACT MAITRISE D'OUVRAGE

Mr Pascal HUTTER

Tel : 06 30 55 29 19

Email : pascal.hutter@labanquepostale.fr



DESCRIPTION DU PROJET

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Secteur d'activité | : Bancaire |
| Surface | : 5.000 m ² |
| Montant des travaux | : Sans objet |
| Montant de la prestation ARC | : 6.800 € HT |
| Etat d'avancement | : Livré en 2014 |

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

- Système de vidéosurveillance hétérogène (coaxial et cuivre) réalisé au fil du temps
- Tests de performance du réseau de vidéosurveillance
- Cheminements compliqués et difficiles d'accès
- Mission réalisée en milieu occupé et en production
- Garantie de continuité de services 24h/24, 7j/7