

Bâtiment « DISFE » à Ivry (94)



PRESTATIONS RÉALISÉES :

ASSISTANCE À MAÎTRISE D'OUVRAGE – AUDIT DU SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE

- Organisation du système (locaux informatiques, etc.)
- Distribution cuivre des caméras
- Alimentation électrique des caméras
- Audit réseau

CONTACT MAITRISE D'OUVRAGE

Mr Pascal HUTTER

Tel : 06 30 55 29 19

Email : pascal.hutter@labanquepostale.fr



DESCRIPTION DU PROJET

Secteur d'activité	: Bancaire
Surface	: 40.000 m ²
Montant des travaux	: Sans objet
Montant de la prestation ARC	: 14.000 € HT
Etat d'avancement	: Livré en 2015

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

- Système de vidéosurveillance hétérogène (coaxial et cuivre) réalisé au fils du temps
- Tests de performance du réseau de vidéosurveillance
- Cheminements compliqués et difficiles d'accès
- Mission réalisée en milieu occupé et en production
- Garantie de continuité de services 24h/24, 7j/7

