

Bâtiment « Valmy 2 » à Montreuil (93)



PRESTATIONS RÉALISÉES :

**ASSISTANCE À MAÎTRISE D'OUVRAGE –
RECETTE CONTRADICTOIRE DE
L'INFRASTRUCTURE VDI**

- Cuivre

CONTACT MAITRISE D'OUVRAGE

Mr Victor MARTINEZ

Tel : 06 64 01 00 73

Email : victor.martinez@bnpparibas.com



BNP PARIBAS

DESCRIPTION DU PROJET

Secteur d'activité	: Bancaire
Surface	: 20.000 m ²
Nombre de tests réalisés	: 1.600
Montant de la prestation ARC	: 13.000 € HT
Etat d'avancement	: Livré en 2018

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

- 1.600 liaisons Cuivre 4 paires testés suivant la norme ISO 11801 PL2 Class Ea
- Contrôle visuel réalisé en même temps que la recette contradictoire (raccordements, cheminements, mises à la terre, étiquetages, etc.)
- Mission réalisée en horaires décalés
- Continuité de service à assurer (milieu occupé)